

Date: 04.02.13	GALEP-Adapter 40-DIL => TSOP56 Article-No.: 990094	Page: 1 of 1
-------------------	--	-----------------

-- English --

Adapter 210867 with modifikation A.

This modification is needed, if the adapter number „990094“ is shown at the screen after device selection.

A modified adapter can not be used with program software before version 1.19.81 (GALEP32) respective version 2.05.29 (GALEP5).

On the upper side (left picture) and on the lower side (right picture) of the lower adapter board a strip line must be interrupted, then on the lower side two wire connections must be made.

1. Interrupt the strip lines at the red marks (position XB/YB and XL/YL).
2. Connect the coppered hole beneath the contact N1.36 with the contacts N4.21 and N5.24 .

See page 2:
Left picture : top view
Right picture : bottom view

-- Deutsch --

Adapter 210867 mit Modifikation A.

Diese Modifikation des Adapters 210867 ist erforderlich, wenn nach der Bauteilwahl die Adapternummer „990094“ angezeigt wird.

Ein modifizierter Adapter kann nicht mit Programmsoftware vor Version 1.19.81 (GALEP32) bzw. Version 2.05.29 (GALEP5) benutzt werden.

Auf der Oberseite (linkes Bild) und auf der Unterseite (rechtes Bild) der unteren Adapterplatine ist jeweils eine Leiterbahn zu unterbrechen, dann sind auf der Unterseite zwei Drahtverbindungen herzustellen.

1. Leiterbahnen bei roten Markierungen (Position XB/YB und XL/YL) unterbrechen.
2. Durchkontaktierte Bohrung neben Kontakt N1.36 mit den Kontakten N4.21 und N5.24 verbinden.

Siehe Seite 2:
Linkes Bild : Oberseite
Rechtes Bild : Unterseite

